


5.5.1

Узел 5.5.1

Гидроизоляция ввода коммуникаций при наличии гильзы (при ремонте)



Примечание:

1. При наличии активной течи необходимо вначале воду остановить тампонажным материалом MasterSeal 590/Акватрон-8, после чего заделать ввод материалом MasterEmaco S488/S5400

						Типовые узлы по гидроизоляции и ремонту строительных конструкций с применением материалов концерна BASF (Master Builders Solutions)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов		Стация
Разработал								Лист
Проверил								
Н.контр.								
Директор	Бабурин Ю.Н.					Гидроизоляция ввода коммуникаций при наличии гильзы (при ремонте)		ООО "Риант" г. Ижевск